
L306
zwischen Glasau
und Barghorst
gesperrt
folgen
Umleitung
Liethkaten
Liethmoorgraben
K72
Hof
Glasau
Kambek
Siblin
Glasauer
Staatsforst
Reinfeld
Bahrenkrug
Stauung
Berlinerau
Berliner Au
Heidmoor
Steinhorst
Na de Wischen
Blomnath
Trave
Neugl
Barghorst
Wahlsdorfer Holz
Travenhorst
Tewskoppel
Steenkrütz
Travenort
Gut Travenort
Heuerstubben
Hundehörn
Hohenhorst-
Nord
Vorwerk
Ahrensbök
Hörsten
Redderkoppel
Viehkate
Gnissauer
Heckkaten
Hohenhorst
Hohenhorst-
Süd
432
L161
L69
L184
K110
© GeoBasis-DE/LVe