

# Kanaluntersuchungen Immenstedt

Obwohl erst für später angekündigt, startete die Kanalinspektion in Immenstedt (auch für mich) überraschend bereits heute.

Im Vorwege der Kanalinspektion werden die Hauptkanäle und Anschlussleitungen durch ein Hochdruckspülverfahren gereinigt.

Im Zuge der Reinigung kann es durch den entstehenden Unterdruck im Kanalsystem zu Entleerungen der Geruchsverschlüsse in den Privathaushalten kommen.

Um Geruchsbelästigungen zu beseitigen, sind die Geruchsverschlüsse ggf. durch das Aufdrehen von Wasserhähnen wieder zu verschließen.

Es kann darüber hinaus auch punktuell zum Austritt des im Geruchsverschluss befindlichen Wassers (z. B. in der Toilette) kommen.

Schäden sind hieraus i. d. R. aber nicht zu erwarten.

Um den Druck durch das Spülverfahren in den Leitungen so gering wie möglich zu halten, bitte die Übergabeschächte auf den Grundstücken frei zugänglich halten und diese nicht mit Platten oder Rasen abgedeckt zu lassen.

Die Kanaldeckel der Schmutzwwasserschächte verfügen über einen Ringkranz mit Löchern, wohingegen die der Regenwasserschächte komplett geschlossen sind. Diese Aufteilung bitte beachten und ggf. verändern.

Beste Grüße

*E. Abel*

(Bgm. Immenstedt)